

10 GODE RÅD OM MASKINSIKKERHED



Nødstop

1

Nødstop skal være let tilgængeligt, der hvor der er fare. Det skal tydeligt fremgå, at der er tale om en nødstopknap. Er der efterløb på maskinen, skal nødstoppet være kombineret med en bremse.



Beskyttelsesanordninger

2

Kan fx være holdekontakter til to-hånds-betjening, som sikrer, at maskinen kun kan køre, når begge kontakter trykkes ned.



God plads

3

Sørg for gode pladsforhold omkring maskinen. Tænk i farezoner. Som udgangspunkt skal så lidt arbejde som muligt foregå i farezonen.



Belysning

4

Der skal være tilstrækkelig med lys, ikke bare til brug, men også til rengøring og vedligehold af maskinen.



Afskærmning

5

Afskærmning af farlige maskindele er en vigtig del af sikkerheden. Afskærmning skal være monteret med værktøj og må ikke kunne fjernes, når maskinen er i brug.



Udsugning

6

Der skal være udsugning ved maskiner, som udleder støv, røg, gasser eller dampe, der er sundhedsskadelige.



Montering

7

Maskiner skal opstilles korrekt og for eksempel være fastgjort til bord eller gulv, hvis det er foreskrevet i brugsanvisningen.



Eftersyn og vedligehold

8


Maskinen skal efterses for fejl og mangler mindst hver 12. måned.



Advarsel ved fare

9

Husk at advare om farer: Sæt lamper eller skilte op og brug advarselslyde, hvor det er relevant.



Brug af værnemidler

10

Sørg for, at den enkelte medarbejder er tilstrækkeligt instrueret i, hvornår og hvordan værnemidlerne skal bruges.

Markér med skiltning, når personlige værnemidler er påbudt.